

Rekvirent	Hvidovre Kommune, Center for Trafik og Ejendomme Høvedstensvej 45B, 2650 Hvidovre Att.: Jes Peter Ertner	
Sagsnavn/ref.	Egevolden 128, Hvidovre	
Vor Journal nr.	R22223	
Antal prøver og typer	Type	Antal
	Asbest i støv opsamlet på geltape	3
Dato for prøvetagning	2024-04-22	
Prøver udtaget af	Mille Bolander	
Rapport version	1	

Formål og forudsætninger

Prøvetagning d. 22-04-2024.

Opsummering






Der er fundet asbest på prøverne.

Prøver

Lab nr.	Beskrivelse	Asbest
1	På gang til højre	Ja
2	På træværk	Ja
3	På gang til venstre	Ja

Tabel 1 - Samlet oversigt over udtagne prøver og affaldsklassificering.

Fotodokumentation

Lab nr.	Beskrivelse	Indhold	Foto
1	På gang til højre	Asbest	 
2	På træværk	Asbest	 
3	På gang til venstre	Asbest	 

Analyseresultater

Resultater - Asbest i støv opsamlet på geltape			
Lab nr	Prøvenavn	Asbestfibre *	Kommentar
1	På gang til højre	++	Chrysotil
2	På træværk	+++	Chrysotil
3	På gang til venstre	++	Chrysotil
Metode:	DMA108 (Udført akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)		
BEMÆRKNING:			
<p>*0 = ingen, + = få, ++ = flere, +++ = mange.</p> <p>Når prøver bliver analyseret efter den angivne metode er det normale accept-kriterium at der slet ikke må kunne konstateres asbest i prøverne.</p> <p>Angivelsen lidt/mellem/meget fortæller, hvor meget materiale der er opsamlet på selve prøven og dermed ikke noget om det generelle rengøringsniveau. Det er således semikvantitative mængder der er angivet på baggrund af mikroskopistens samlede vurdering.</p> <p>Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.</p>			