


### EKSISTERENDE FORHOLD

 Nuværende 40 km/time


 Eksisterende pudebump

### STRANDMARKSVEJ HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE


 Hastighed fra 50 til 40 km/time

 Nye pudebump med vejindsnævring

### KRYDSET STRANDMARKSVEJ / HVIDOVRE ENGHAVEVEJ

 Ombygning af krydset

### DELVIS TRAFIKSANERING AF HVIDOVRE ENGHAVEVEJ


 Hastighed fra 50 til 40 km/time

 Nye pudebump

 Standsningsforbud

### HELE HVIDOVRE ENGHAVEVEJ


 Hastighed fra 50 til 40 km/time


 Nye pudebump

 Standsningsforbud

 Hastighed fra 50 til 40 km/time

 Nye pudebump

 Nedlæggelse af det gamle Toronto-anlæg samt ombygning og signalregulering af krydset

 Anlægsarbejder ved busstop og parkeringsplads ved Langhøjparken

